

EASY STRIP – COVER STRIP

EASY STRIP

Installazione su superficie piana, rolla.

1. Tagliare la strip alla misura desiderata rispettando i punti di taglio indicati nella strip.
2. Saldare nelle rispettive piazzole i cavi per la connessione rispettando le polarità.
3. Applicare il prodotto tramite la banda adesiva posteriore.
4. Eseguire i collegamenti del prodotto in parallelo. (Vedi nota 1).

Installazione su superficie piana, metro cablato.

1. Applicare il prodotto tramite la banda adesiva posteriore.
2. Eseguire i collegamenti del prodotto in parallelo. (Vedi nota 1).

COVER STRIP

Installazione su superficie piana, rolla.

1. Tagliare la strip alla misura desiderata rispettando i punti di taglio indicati nella strip.
2. Passare i cavi negli appositi fori dei tappi e saldare nelle rispettive piazzole i cavi per la connessione rispettando le polarità.
3. Riempire i tappi di silicone e fissarli alla strip, attendere la corretta asciugatura del silicone.
4. Fissare la strip con le staffe e le viti in dotazione, applicare una staffa ogni 25cm circa.
5. Eseguire i collegamenti del prodotto in parallelo. (Vedi nota 1).

Installazione su superficie piana, metro cablato.

1. Fissare la strip con le staffe e le viti in dotazione, applicare una staffa ogni 25cm circa.
2. Eseguire i collegamenti del prodotto in parallelo. (Vedi nota 1).

Installation on a plane surface, reel.

1. *Cut the strip on size in according to the point for the cut on the strip.*
2. *Solder the wires on the correct space on the strip in according to the polarity.*
3. *Apply the product to the surface with back adhesive.*
4. *Wiring in parallel. (Have to look the scheme nota 1).*

Installation on a plane surface, cabled meter.

1. *Apply the product to the surface with back adhesive.*
2. *Wiring in parallel. (Have to look the scheme nota 1).*

Installation on a plane surface, reel.


1. *Cut the strip on size in according to the point for the cut on the strip.*
2. *Passes the cables for the holes on the caps and solder the wires on the correct space on the strip in according to the polarity.*
3. *Fill the caps with the sealant and fix the caps on the strip, wait for the correct drying of sealant.*
4. *Fix the strip with the stirrups and screws, place a stirrup every 25cm.*
5. *Wiring in parallel. (Have to look the scheme nota 1).*

Installation on a plane surface, cabled meter.

1. *Fix the strip with the stirrups and screws, place a stirrup every 25cm.*
2. *Wiring in parallel. (Have to look the scheme nota 1).*


Nota 1:

- EASY STRIP e COVER STRIP vanno alimentate a tensione costante 24Vdc. Collegare in parallelo.
- Per EASY STRIP in caso di rimozione del connettore il cavo bianco è positivo ed il cavo nero è negativo.
- Per COVER STRIP in caso di rimozione del connettore in cavo con riga bianca è positivo.
- Non superare i limiti di lunghezza massima in singola linea di strip:
10m x 4.8W/m - 5m x 9.6/m - 5m x 14.4W/m - 3,5m x 19.2W/m
- *EASY STRIP must be powered with constant tension at 24Vdc. Wiring in parallel.*
- *For EASY STRIP if the connector is removed, the positive cable is white and the negative cable is black.*
- *For COVER STRIP if the connector is removed the positive cable have a white line.*
- *Must not exceed the maximum length in a single line: 10m x 4.8W/m - 5m x 9.6/m - 5m x 14.4W/m - 3,5m x 19.2/m*



Per le versioni RGB eseguire il collegamento come da schema seguente:

For the RGB version make the wiring like this scheme:



CORRISPONDENZA CAVI-COLORI / CORRISPONDENCE BETWEEN CABLE AND COLOURS

COLORE LED / LED COLOUR	CAVO POSITIVO / POSITIVE CABLE	CAVO NEGATIVO / NEGATIVE CABLE
Rosso / Red	Nero / Black	Rosso / Red
Verde / Green	Nero / Black	Verde / Green
Blu / Blue	Nero / Black	Blu / Blue

- Per i collegamenti utilizzare un cavo con sezione minima 1mm², non superare i 10m di cavo al secondario.
- *Must be used the cable with minimum section 1mm², must be not over 10m of cable at secondary of driver.*

L'installazione del prodotto e il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato da personale qualificato, M&M luce declina ogni responsabilità per danni causati da una non corretta installazione.

È tassativo che tutte le operazioni vengano effettuate in assenza di tensione di rete, potrà essere ripristinata una volta completati i cablaggi e collegati tutti i prodotti al secondario dei rispettivi alimentatori, l'inosservanza di questa regola può causare un guasto agli apparecchi.

Eventuali modifiche apportate al prodotto, uso improprio o inadempienza al foglio istruzioni sono condizione per il decadimento immediato della garanzia.

Non rientrano nella garanzia eventuali danni dovuti a cause naturali quali incendi, fulmini o alluvioni.

Rapporti tecnici e commerciali legati alla garanzia avvengono tra M&M luce ed i propri clienti diretti, pertanto terze parti non sono titolari della garanzia.

I prodotti M&M luce sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto.

The product installation and electrical connection must be made by qualified operator, M & M luce declines any liability for damage caused by improper installation.

It is important that all operations are carried out in the absence of 220Vac, can be restored at the end of all wiring and connected to the secondary of the respective power supplies, the inobservance of this rule can lead to equipment failure.

Any changes to the product, inappropriate use and the not observance to the instruction will make decay the warranty.

This warranty is limited, not included any damage due to natural causes such as fire, lightning or flooding.

Commercial and technical reports related to the warranty are only between M&M luce and our direct customers.

The warranty of the M&M luce's products is for 24 month from the date of purchase.